

通学路の危険箇所＜平泉①＞

水路に蓋や柵がなく危険



自転車に乗っている児童生徒とバスが接触する危険がある。



通学路の危険箇所＜平泉②＞



車の速度が速く危険
カーブミラーが破損
している



立木のため見通しが
悪く、自転車で通る
児童が危険



標識が重なり横断
歩道の標識が見え
にく。



Ｔ字路の見通しが悪
く、車が安全確認の
ために横断歩道まで
出てくる。



道路が狭く、児童
生徒と自動車が接
触する危険があ
る。



倉町線へ左折する車
を追い越す車と横断
する児童生徒が接触
する危険がある。



道路幅が狭いが、バ
スが通っており危
険。



交通量が多い交差点であるが、横断歩道がなく危険。

通学路の危険箇所＜長島＞

南に向かって下り坂の右カーブになっており、冬場に曲がり切れずに道路を逸脱する車があり危険。

旧 JA 長島支店から長島保育所まで片側にしか歩道がない。

斜面から草木が生い茂り、歩道が狭くなりそう。

雑草が多く、歩道が狭い。

歩道がものすごく狭く危険。