

令和7年度 平泉町通学路危険箇所合同点検表

2025.7.28

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	町道倉町線	平泉字倉町	道路が狭く児童と車の接触の危険性がある。	道路改良の予定。 学校とスクールガードによる安全指導を継続する。	平泉町	未定
2	県道一関平泉線	平泉字高田前 (川屋敷バス停付近)	自転車に乗った児童生徒とバスの接触の可能性はある。	学校とスクールガードによる安全指導を継続する。		
3	県道平泉巖美溪線	平泉字要害	水路に蓋や柵がなく危険。	転落防止のための柵を設置。	平泉町	R6 実施
4	県道平泉巖美溪線	平泉字志羅山 (東銀前)	標識が重なり横断歩道の標識が見えにくい。	標識の設置場所を変更する。	岩手県警察	R7 実施予定
5	町道鈴沢10号線	平泉字鈴沢	立木のため見通しが悪い。毛越寺通りを通れない児童が通行することが多く危険。	学校とスクールガードによる安全指導を継続する。		
6	町道新井田線	平泉字田面	道路幅が狭いがバスが通っており危険。	学校とスクールガードによる安全指導を継続する。		
7	町道中学校線	平泉字倉町	町道倉町線へ左折する車を追い越す車と横断する児童生徒との接触の可動性がある。	学校とスクールガードによる安全指導を継続する。 運転手への注意喚起を行う。		
8	町道志羅山線	平泉字泉屋	T字路の見通しが悪く、車が安全確認のため横断歩道まで出てきて危険。	カーブミラー設置の検討を行う。 学校とスクールガードによる安全指導を継続する。	平泉町	未定
9	町道中尊寺線	悠久の湯の付近の交差点	車の速度が速く危険。	横断旗とその容器をカーブミラーに設置。 運転者への注意喚起看板の設置。	平泉町	R5 実施
			カーブミラーが破損している。	破損個所の修繕を計画的に行う	平泉町	未定
10	主要地方道一関北上線	長島字月舘	登下校時間帯の交通量が増加しており危険。横断歩道設置要望。	学校とスクールガードによる安全指導を継続する。		
11	主要地方道一関北上線	長島字生江田	冬季間路外越脱事故多発。	運転者への注意喚起看板設置。 歩車道境界に柵を設置。 道路改良の予定あり。	岩手県	R5.7 実施 R6 実施 未定
12	主要地方道一関北上線	長島字野田	野田の交差点から南進する路線の歩道がせまい。	道路改良の予定あり。 学校とスクールガードによる安全指導を継続する。	岩手県	未定
				運転者に対して減速を促す看板を設置する。	岩手県	R1 実施
13	県道相川平泉線	長島字砂子沢	旧JA長島支店から長島保育所まで片側にしか歩道がない。	道路改良の予定あり。	岩手県	未定
				学校は当面、反対側の歩道を利用するよう児童生徒等に指導する。		
14	県道相川平泉線	長島字砂子沢	斜面から草木が生い茂り、歩道が狭くなりそう。	所有者に確認し対応を行う。	岩手県	随時実施
15	県道相川平泉線	長島字伊勢堂	千田工務店から佐々木商店までの区間。雑草が多く、歩道が狭い。	実施者を調整して適切に除草作業を行う。	岩手県	R7 実施